

## De unde provin rulmentii pe care i-ati cumparat?

Informatii despre dezvoltarea fenomenului de contrafacere a produselor industriale



## Cand platiti pentru calitatea SKF, trebuie sa primiti calitatea SKF

- Rulmenti noi, de calitate imposibil de estimat, sunt inscriptionati prin falsificarea marcii si impachetati apoi in ambalaje care imita pe cele originale.
- Rulmenti reconditionati si apoi vanduti, fara ca vanzatorul sa indice faptul ca sunt reconditionati.
- Rulmenti foarte vechi sunt curatati, polisati si furnizati cumparatorului, fara a-l informa despre vechimea acestora.



## Cate neplaceri poate provoca un produs contrafacut?

### •Un laminor descopera 1 000 rulmenti contrafacuti

Managementul fabricii a cerut SKF sa efectueze o inspectie, avand suspiciuni cu privire la o cantitate mare de rulmenti livrati de un distribuitor neautorizat. Suspiciunile au fost cauzate de oprirea laminorului dupa doar 2-3 ore de functionare; dupa inspectia rulmentilor acestia erau intr-o stare atat de proasta incat au montat inapoi vechii rulmenti pentru a putea reporni productia. Dupa inspectia a peste 1 000 rulmenti, tehnicienii SKF au constatat contrafacerea si au prevenit astfel escaladarea pierderilor de productie ale laminorului.



### •Oprire neplanificata a unei rafinarii

Pentru o rafinarie "ghinionista" a fost necesara o oprire neplanificata a instalatiei, la doar doua zile de la reparatie, pentru a se constata ca fusese furnizata cu rulmenti SKF contrafacuti. Dupa o analiza completa, SKF a confirmat faptul ca rulmentii erau contrafacuti. Cooperand cu un Distribuitor Autorizat SKF, produsele contrafacute au fost inlocuite cu altele originale.



### •Probleme la reparatia unui vapor de transport containere

Dupa doar 14 ore de operare continua a fost nevoie de oprirea de urgenta a generatorului de pe un vapor, datorita vibratiilor extreme aparute. Deoarece generatorul tocmai iesise din reparatie, echipa de mentenanta a demontat rulmentul si l-a trimis la SKF pentru o analiza amanuntita a cauzelor defectarii. SKF a confirmat ca rulmentul era contrafacut – astfel, reparatia generatorului a facut mai mult rau decat bine.



## Ce fac SKF si ceilalti producatori cu privire la acest fenomen?

- SKF asista activ autoritatile locale si fortele de ordine in actiunile lor impotriva acestor activitati ilegale. Perchezitiile, confiscarile si procesele produc pierderi mari comertului cu produse contrafacute.
- Facem eforturi pentru a creste gradul de constientizare al pietei cu privire la existenta fenomenului contrafacerilor si la modul in care pot minimiza riscurile.

Daca aveti intrebari cu privire la acest fenomen sau daca doriti sa comunicati informatii, va rugam sa ne contactati la adresa [romania@skf.com](mailto:romania@skf.com)



**SKF**®

## World Bearing Association - campanie

SKF este membru al asociatiei World Bearing Association.

Campania adresata utilizatorilor :

[www.stopfakebearings.com](http://www.stopfakebearings.com)

este un efort comun al producatorilor premium pentru informarea pietei industriale cu privire la fenomenul rulmentilor contrafacuti



**SKF®**

## Dumneavoastra nu puteti spune cu siguranta care rulment este original ...

... dar utilajul Dvs. da !

**Fig. 1.** Proaspat iesit de pe linia de “productie” contrafaceri, un rulment care “arata” bine la suprafata.



**Fig. 2 si 3.** Pozele arata starea unui rulment contrafacut dupa doar 40 ore de functionare intr-un concasor.



**Fig. 4.** Ambalajul este contrafacut pana la cele mai mici detalii.



**SKF®**

Daca suspectati un produs contrafacut :

---

[genuine@skf.com](mailto:genuine@skf.com)

---

**SKF**<sup>®</sup>

## Protejati-va impotriva fenomenului contrafacerilor

Cea mai buna cale de asigurare a autenticitatii este cumpararea din retea de distributie autorizata de SKF.



**SKF®**